REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Elektrická rura č.7 | INDESIT
Celkové rozmery : v 158 | š 60 | h 67 cm

Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.,):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B (C) D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
20.7.2022	0,07		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič
12.9.2023	0,08		50	0,03		-//-	
27.8.2024	0,08		50	0,03		-//-	
13.8.25	0,07		50	0,03		-//-	

Bronislav Hromkovič
R2, 3, 4, 2006 EZ E2A
REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PIU 184 v č. 9707583

VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Elektrická rura č.8 | INDESIT
Celkové rozmery : v 158 | š 60 | h 67 cm

Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I.), II., III.,):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B (C) D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO (NIE)
(Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
20.7.2022	0,06		50	0,03		vyhovuje	B.Hromkovič
12.9.2023	0,07						
27.8.2024	0,08		50	0,03		-II-	
13.8.25	0,08		50	0,03		-II-	

Bronislav Hromkovič
E.C.: 3/1/2006-EZ-E2A
REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PIU 184 v č. 9707583

VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód