REVÍZIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610.

Infralampa
2 - žiariče | č. 5

Senator Banquets

Napätie: 230V

Výrobné číslo:

Trieda ochrany (I.II.III.):

Skupina spotrebiča: A B C D (E)
(Zakrúžkujte !)

Držané za prevádzky v ruke: ~~ANO~~ NIE
(Zakrúžkujte!)

Dátum revízie	Namerané hodnoty.				Vyhodnotenie: vyhovuje nevyhovuje		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia v Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	chod	celkovo	
22.9.2021	0,05		50	0,03		VYHOVUJE	BRANISLAV HROMKOVIČ
19.7.2022	0,06		50	0,03		-II-	
12.9.2023	0,07						
27.8.2024	0,09		50	0,03		-II-	
13.8.25	0,08		50	0,03		-II-	
4.8.26	0,08		50	0,03		-II-	

Branislav Hromkovič
E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A
REVÍZNY TECHNIK

Branislav Hromkovič
E.Č.: 3/1/2006-EZ-E2A
REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.
Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : [illegible] č.9707583

2 - žiariče

VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód