

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Elektrická rúra č.5 | INDESIT
Celkové rozmery : v 158 | š 60 | h 67 cm

Senator Banquets

Napätie: 230V

Trieda ochrany (I., II., III.):

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

(Zakrúžkujte !)

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.	
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje			
					chod	celkovo		
20.7.2022	0,06		50	0,03		vyhovuje		
4.9.2023	0,06		50	0,03		-/-		
27.8.2021	0,06		50	0,03		-/-		
13.8.25	0,08		50	0,03		-/-		

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Elektrická rura č.6 | INDESIT
Celkové rozmery : v 158 | š 60 | h 67 cm

Senator Banquets

Výrobné číslo :

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **(NIE)**
(Zakrúžkujte !)

Napätie: 230V

Trieda ochrany **(I., II., III.,):**

Skupina spotrebiča : A B **(C)** D E
(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje	chod celkovo	
20.7.2022	0,07		50	0,03		vyhovuje	
4.9.2023	0,06		50	0,03		-11-	
27.8.2024	0,06		50	0,03		-11-	
13.8.25	0,08		50	0,03		-11-	

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie nástroje : PU 184 v.č. 9707583



VIAC INFO | REVÍZIE
NASKENUJTE
QR kód