

REVÍZIE ELEKTRICKÝH SPOTREBIČOV PODĽA STN 33 1610 .

Fritéza MAXIMA č.5
15 L | 1 sítko | 2 ovládače

Senator
Banquets

Napätie: 230V


trieda ochrany (I., II., III.):

Výrobné číslo :

Skupina spotrebiča : A B **C** D E

Držané za prevádzky v ruke : ÁNO **NIE**
 (Zakrúžkujte !)

(Zakrúžkujte !)

Dátum revízie	Namerané hodnoty .				Vyhodnotenie:		Meno a priezvisko. Odborná spôsobilosť §. Podpis pracovníka, ktorý revíziu vykonal.
	Ochranný vodič v ohmoch	Ochranný vodič v mA	Izolácia V Mohmoch	Unikajúci prúd v mA	vyhovuje nevyhovuje		
					chod	celkovo	
4.8.2026	0,08		50	0,03		vyhovuje	Branislav Hromkovič  12006-EZ-E2A REVÍZNY TECHNIK

Súčasťou revízie sú aj predlžovacie šnúry.

Na meranie boli použité tieto meracie prístroje : PU 184 v.č. 9707583