

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 8.10.2021

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **Grilovacia platňa Flamma GGP6, v. č. 4359**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : odorizovaný zemný plyn naftový do prevádzkového pretlaku 2,1 kPa

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

Bratislava 15.10.2021

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **Grilovacia platňa Flamma GGP6, v. č. 4359**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov detektorom Gas Sniffer B10
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán.:**

**Termín odst.:**

1. Vymeniť regulátor a prípojnú hadicu.

odstránené

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrôl a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

**PLYNOSERVIS**  
 Peter Hrašna  
 Pizenská 9, 831 03 Bratislava  
 IČO: 3514649 Tel. 0903/422 947

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 8.10.2021

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu)  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB gril Gastec GA 10 P2 10 kW, 3 horáky**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : odorizovaný zemný plyn naftový do prevádzkového pretlaku 2,1 kPa

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis

  
Peter HRAŠNA

Bratislava 15.10.2021

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB gril Gastec GA 10 P2 10 kW, 3 horáky**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov detektorom Gas Sniffer B10
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :**

**Termín odst. :**

1. Vymeniť regulátor a prípojnú hadicu.

odstránené

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrôl a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

**PLYNOSERVIS**  
 Peter Hrašna  
 Pizenská 9, 831 03 Bratislava  
 IČO: 47 517 647 tel. 0933/422 947

**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 8.10.2021

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB gril Gastec GA 10 P2 10 kW, 2 horáky**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : odorizovaný zemný plyn naftový do prevádzkového pretlaku 2,1 kPa

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 15.10.2021

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej flaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB gril Gastec GA 10 P2 10 kW, 2 horáky**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, výr. č. 20410078, kalibračný protokol Kal-255/2020.
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :**

**Termín odst. :**

1. Vymeniť regulátor a prípojnú hadicu.

odstránené

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

**PLYNOSERVIS**

Peter Hrašna

Pizenská 9, 831 03 Bratislava

tel. 0903/422 947



**SPRÁVA**  
**o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia**

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 8.10.2021

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu )  
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB várna platňa Hendi Bala – Master 9,2 kw**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,g1,h

Druh odbornej skúšky : **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky) :

**HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ**

Médium : odorizovaný zemný plyn naftový do prevádzkového pretlaku 2,1 kPa

Druh zariadenia : skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil : p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia :

**ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Správa obsahuje : 2 strany

Rozdeľovník :

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis

Bratislava 15.10.2021



The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp reads: 'PRACOVNÍK PLYNOVÝCH ZARIADENÍ' around the top edge, '0014 IBA 1999' in the center, 'PZ A Bf,g1,h' below that, and 'Peter HRAŠNA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

pečiatka a podpis  
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- E. Celkové zhodnotenie zariadenia.

**A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :**

Medium : propán-bután z tlakovej flaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej flaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : **PB várna platňa Hendi Bala – Master 9,2 kw**

**B. Údaje o meraní a skúškach :**

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov diagnostickým prístrojom Gas Sniffer B10, výr. č. 20410078, kalibračný protokol Kal-255/2020.
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

**C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :**

**Termín odst. :**

1. Vymeniť regulátor a prípojnú hadicu.

odstránené

**D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :**

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

**E. Celkové zhodnotenie zariadenia :**

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.

**PLYNOSERVIS**  
 Peter Hrašna  
 Plzenská 9 / 831 03 Bratislava  
 IČO: 35 014 849 tel: 0903/22 947