

SPRÁVA

o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,

Dátum vykonania odbornej skúšky : 9.4.2019

Názov a sídlo organizácie: (označenie prevádzky alebo objektu)
SEBA, Senator Bauquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 840 02 Bratislava 42

Spotrebič: **PB várna platňa Hendi Bala – Master 9,2 kw**

Meno a priezvisko odborného pracovníka plynových zariadení, číslo osvedčenia :

Peter Hrašna

0014 IBA 1999

PZ A Bf,gl,h

Druh odbornej skúšky: **PREVÁDZKOVÁ**

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky):

HUP, STL DOREGULOVANIE, PLYN. HADICA A SPOTREBIČ

Médium: odorizovaný zemný plyn naftový do prevádzkového pretlaku 2,1 kPa

Druh zariadenia: skupina **B** - písmeno **f, g, h** vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil: p. Baránek

Celkové zhodnotenie zariadenia:

ZARIADENIE JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Správa obsahuje: 2 strany

Rozdeľovník:

2 ks SEBA

1 ks Plynoservis



Bratislava 17.04.2019

pečiatka a podpis
odborného pracovníka

- A. Technické hodnoty skúšaného PZ.
- B. Technické údaje o meraní a skúškach.
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu.
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií.
- F. Celkové zhodnotenie zariadenia.

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia :

Medium : propán-bután z tlakovej fľaše

Predmet prevádzkovej odbor. správy plynu : HUP, STL doregul., plyn. hadica a spotrebič

Hlavný uzáver plynu : uzáver na propán-butánovej fľaši

Stredotlaké doregulovanie : STL regulátor propán-bután

NTL rozvod : propán-butánová hadica cca 1,5 m

Spotrebič : PB várna platňa Hendi Bala – Master 9,2 kw

B. Údaje o meraní a skúškach :

- a) Kontrola tesnosti NTL plynového rozvodu v zmysle STN EN 1775 a TPP 70401
- b) Skúška tesnosti rozoberateľných spojov detektorom Gas Sniffer B10
- c) Kontrola ovládateľnosti uzatváracích a ovládacích prvkov zariadenia.
- d) Skúška sporopolôh jednotlivých horákov
- e) Skúška poistiek plameňa

<u>C. Zistené závady a nedostat., návrh opatrení a lehôt k ich odstrán. :</u>	<u>Termín odst. :</u>
--	------------------------------

1. Únik plynu – ľavý horák.	odstránené
-----------------------------	------------

D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcich kontrol a revízií :

Predchádzajúca revízna správa bola bez závad.

F. Celkové zhodnotenie zariadenia :

Plynový spotrebič je prevádzky schopný - tesný.